

Date : 27/10/2025

P&S/2025.686

Retour outils de la dotation nouveaux Peugeot 3008/5008 et Opel Grandland

DESTINATAIRES

Réparateur Agréé DVN	<input checked="" type="checkbox"/>	Réparateur Agréé non DVN	<input checked="" type="checkbox"/>
Plaques Distrigo	<input type="checkbox"/>	Distrigo Relay	<input type="checkbox"/>


MARQUES

Abarth	<input type="checkbox"/>	Alfa Romeo	<input type="checkbox"/>	Automobiles Citroën	<input type="checkbox"/>
Automobiles Peugeot	<input checked="" type="checkbox"/>	DS Automobiles	<input type="checkbox"/>	Fiat	<input type="checkbox"/>
Fiat Professional	<input type="checkbox"/>	Jeep	<input type="checkbox"/>	Lancia	<input type="checkbox"/>
Leapmotor	<input type="checkbox"/>	Opel	<input checked="" type="checkbox"/>		

Diffusion interne à assurer par le point de service

Comme indiqué dans la note P&S 2025.183 les outils 2096400020 et 2096500020 indument distribués aux Réparateurs Agréés non DVN ou aux DVN de moins de 4 productifs affectés aux Marques Peugeot et/ou Opel vont faire l'objet d'une procédure de retour et de remboursement.

Pour cela, si vous faites partie de l'une des 2 catégories de Réparateurs Agréés mentionnées ci-dessus et que vous avez reçu ces outils, il est nécessaire que vous ouvriez un ticket en utilisant la fonction « Contactez-nous » sur le site SBS-Mopar.



Spe

Ensuite et après vérification de la demande, Snap-On organisera la reprise des outils en question et procédera à leur remboursement une fois le retour effectif.

Afin d'éviter d'éventuelles contestations, nous vous conseillons de prendre en photo les outils/les colis avant reprise par le transporteur.